FIG 1 Section A-A



FIG 2





FIG 3


20
WL comb
15K-1
15_1
13_2
13k
12k
11
14_1
Metal M0
A
17
17
31
30
BL
CB
12_1
14_m
14_m
WL
AT strips
WL
BL comb
13_1
15_2
15_k
Metal M0
BL comb
WL contacts
21

FIG 4


Metal M0
20
WL comb
15k
15_1
12
24
24
12k
13k
15_2
15k-1
BL meander
Metal M0
31
14_1
30
25
14_2
35
17
A
CB
11
BL
14m
15_2
AT strips
BL comb
13_1
BL comb
12_1
WL
24
25
15k-1
WL meander
Metal M0
WL contacts
21
WL comb

FIG 5 Detail A